



ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของตำแหน่งการก่อขึ้นของทางน้ำ จังหวัดเชียงราย



ชื่อลำน้ำ แม่จัน

หมู่ที่ 3 แม่จันตลาด

เป็นสาขาของแม่น้ำ แม่คำ/แม่น้ำโขง

ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน

ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา

จังหวัด เชียงราย

รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CR0701003003

วันที่สำรวจ: 25 ตุลาคม 2562

พิกัดเริ่มปัญหา				พิกัดสิ้นสุดปัญหา									
X(UTM)	589484	Y(UTM)	2228606	X(UTM)	589484	Y(UTM)	2228606						
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา				กว้าง (เมตร)			ลึก (เมตร)	ความชันลื่ง					
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา				20			4	1:2					
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา				12			4	1:1.5					
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา													
- ทางน้ำเปิด		-			-								
- สะพาน		4.00			4.00			ความยาวซองตอนบน	5.00	เมตร	จำนวนตอน		
- กรณีท่ออด	ท่อกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง		-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนห่อ		- ช่อง		
	ท่อเหล็ก	กว้าง	-	เมตร	สูง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนห่อ		
- อื่นๆ		-											
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา				12			4	1:1.5					

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร
ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ มาก

สาเหตุของการก่อขวางลำน้ำ

> โดยธรรมชาติ รัชพีช (กั่งไม้)

> โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณูปโภค: สะพานมีหน้าตัดแคบเกินไป หรือมีต่อม่อมากเกินไปในช่วงถัดจากสะพาน ไม่ทัน
สิ่งปฏิกูล

ระดับการก่อขวาง ปานกลาง คิดเป็น 30-70%

โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ -

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่แน่นอน

การคาดผิวของลำน้ำ ไม่ได้ผิว
ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ทุกปี

วัสดุที่ใช้คาดผิวของลำน้ำ -
ระดับความเสี่ยง มาก

หน่วยงานดำเนินการแก้ไข -

รูปภาพประกอบ

