



ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงราย



รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CR1203012002

ชื่อลำน้ำ ลำห้วย เป็นสาขาของแม่น้ำ ร่องน้ำใส/ห้วยเคียง/แม่น้ำอิง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ: 23 พฤษภาคม 2563
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ห้วยก้างตลาด ตำบล ไผ่ยา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย

พิกัดเริ่มปัญหา					พิกัดสิ้นสุดปัญหา									
X(UTM)	616900		Y(UTM)	2186068	X(UTM)		617099		Y(UTM)	2186111				
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา				กว้าง (เมตร)			ลึก (เมตร)			ความชันตลิ่ง				
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา				-			-			-				
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา				-			-			-				
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา														
- ทางน้ำเปิด				-			-			-				
- สะพาน				-			-			ความยาวช่องตอม่อ		-	เมตร	
										จำนวนตอม่อ		-	ช่อง	
- กรณีท่อลอด		ทอกลม		เส้นผ่านศูนย์กลาง		1.00	เมตร	ยาว	15.00	เมตร	จำนวนท่อ		1.00	ช่อง
		ท่อเหลี่ยม		กว้าง	-	เมตร	สูง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนท่อ	-
- อื่นๆ				-										
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา				-			-			-				